COELBO CONTROL SYSTEM, S.L
Ctra. de Rubí, 288 - P.I. Can Guitard - 08228 TERRASSA (SPAIN)
Tel. (34) 93 736 29 50 - Fax (34) 93 736 29 51 - E-mail: coelbo@coelbo.es

FRANÇAIS
SWITCHMATIC & SWITCHMATIC 2

ÉTALONNAGE DU ZÉRO

1. Vérifier que l'installation est dépressurisée.
2. Appuyer sur la touche ENTER et START PRESSURE simultanément jusqu'il s'allume 0.0 de façon intermittente (FIg. 1).
3. Appuyer sur la touche ENTER pour valider.

Fig. 1

PLEINE ÉCHELLE

1. Vérifier que l'installation est pressurisée. (Fig. 2).
2. Appuyer sur la touche ENTER et STOP simultanément jusqu'il s'allume le numéro de façon intermittente.
3. Modifier la pression desirée avec les touches ▼▲.
4. Appuyer sur la touche ENTER pour valider.



Fig. 2